

Bollettino Tecnico GME

GME ha identificato un problema su EPIRB prodotti tra Gennaio 2005 e Febbraio 2008, che se ancora in servizio, devono essere sostituiti gratuitamente.

Dettagli del problema ed unità affette

Dopo dei test molto approfonditi GME ha identificato un problema al microprocessore su determinate unità che potrebbe compromettere il corretto funzionamento dell'EPIRB in fase di emergenza.

GME in consultazione con le autorità marittime australiane ha deciso in via precauzionale di ritirare dal servizio alcuni EPIRB ed esattamente quelli prodotti da Gennaio 2005 a Febbraio 2008. I modelli affetti dal problema sono MT400, MT401 ed MT403 aventi il numero seriale compreso tra 50101000 e 80250722. Non sono affetti dal problema i modelli con GPS.



GME è spiacente per il problema riscontrato e si rammarica per non averlo potuto rilevare prima. GME si è sempre distinta per osservare attentamente i più rigorosi standard di produzione al fine di immettere sul mercato EPIRB per quanto possibile esenti da vizi di produzione, ma a volte nell'elettronica alcuni difetti non sono rilevabili anche dai più accurati test in fase di produzione.

Per questo GME suggerisce a tutti gli utenti di testare regolarmente il proprio EPIRB, indipendentemente dalla sua marca. Infatti su tutti gli EPIRB in commercio è presente una procedura di self-test, mediante la quale si acquisisce maggiore sicurezza sul suo stato di funzionamento.

Tra le voci correlate trovate il link verso il documento PDF originale in inglese di GME con il programma designato per le nazioni europee ed il documento emesso a livello globale.

Cosa fare

Se si possiede una delle unità affette ed è questa posta **correttamente in servizio**, occorre contattarci all'indirizzo:

e-mail: sales@marinepanservice.com

Si dovrà segnalare:

- Nome modello e numero seriale dell'EPIRB. Il numero seriale è rilevabile nella posizione indicata nell'immagine a lato.
- MMSI dell'imbarcazione.
- Data di messa in servizio dell'EPIRB.
- Data del report della prima programmazione.
- Data del SBM o procedura equivalente.



Bollettino Tecnico GME

Successivamente vi sarà richiesto una copia del report della prima programmazione, della ricevuta di avvenuta registrazione al [Cospas-Sarsat](#) e del Certificato [SBM](#) (o documento equivalente).

Espletata con successo la prima fase documentale, vi daremo istruzioni su come inviare l'[EPIRB](#) al nostro indirizzo per la sostituzione gratuita e senza aggravio di spese per il trasporto.

EPIRB posti correttamente in servizio

Un [EPIRB](#) è posto correttamente in servizio quando vengono soddisfatti gli adempimenti espressi nell'articolo del nostro glossario al seguente link: [EPIRB](#) (paragrafo "Le Normative" sotto paragrafo "Gli adempimenti"). Essendo in Italia il ciclo [SBM](#) di 4 anni, le unità affette dal problema dovrebbero aver già passato il primo [SBM](#).

Voci correlate

- Bollettino GME European Commission Recall Plan 040714
- Bollettino Tecnico EPIRB GME in Inglese
- [EPIRB - Emergency Position Indicating Radio Beacons](#)
- [SBM EPIRB](#)