33-105-03



Elichetta di ricambio per sensori velocità Airmar modelli P37, P50, P52, P55, S61.



Ricambio Elichetta per Sensori P37,P50,P52,P55,S61	**38,00 €**