
33-113



Kit ricambio elichetta per sensori velocità passanti Airmar modelli ST650, B744V, B44V, B66V, SS544V.



Ricambio Elichetta Sensore Velocità Pass.	**35,00 €**