Bollettino Tecnico Bad Elf - Problemi ultima versione iOS

E' stato rilevato un bug nella nuova versione iOS 8.3 di Apple che non consente di ricevere la posizione da alcuni GPS esterni.

Causa del problema ed unità affette

La nuovissima versione iOS 8.3 di Apple, rilasciata la scorsa settimana, presenta un bug che causa la mancata ricezione della posizione GPS da alcuni GPS esterni di qualsiasi marca, incluse alcune unità Bad Elf. Il problema influenza i GPS esterni con connettore Apple Dock 30 pin ed alcune unità Bluetooth, che utilizzano un precedente protocollo di trasmissione.
Nel caso di Bad Elf le unità affette sono il BE-GPS-1000 e BE-GPS-2200 (detto anche GPS Pro), mentre sembrano essere esenti dal problema il BE-GPS-1008 ed BE-GPS-2300 (detto anche GPS Pro+).
Purtroppo il problema può essere risolto solo da Apple e ci si aspetta un fix od una nuova versione che speriamo possa essere disponibile a breve. Bad Elf sta lavorando strettamente a fianco di Apple affinchè questo problema sia risolto il prima possibile.
Cosa fare nel frattempo:

- Evitare di aggiornare il vostro dispositivo Apple alla versione 8.3.
- Se l'aggiornamento è già stato effettuato, occorre provvedere per un downgrade alla versione 8.2.

Ulteriori informazioni e link nelle voci correlate.







Voci correlate

- iPad Pilot News - Problema iOS 8.3
- Forum Bad Elf - Problema iOS 8.3
- Prodotto: BE-GPS-1000
- Prodotto: GPS Pro