

Se tutto invecchia STEINER lo fa in modo diverso

Lo sanno tutti: un binocolo STEINER è indistruttibile, ma dopo diversi anni potrebbe avere bisogno di una revisione, spieghiamo questa procedura ...

Procedura per la revisione di un binocolo STEINER

I [binocoli](#) della serie [Commander](#) godono di una garanzia di 30 anni, quelli della serie [Navigator](#) 10 anni. La garanzia non copre le parti in gomma, cinghie, custodie, paraocchi e copriobbiettivi, ovvero tutte quelle parti che si deteriorano inevitabilmente nell'uso, un pò alla stessa stregua di una gomma di un'autovettura.

Nel caso hai bisogno di assistenza per un [binocolo STEINER](#), se l'intervento non dovesse essere riconosciuto in garanzia, sono previste delle tariffe fisse:

- 139,00 Euro (IVA inclusa) per tutti i modelli 7 x 50 della serie [Commander](#) e [Navigator](#).
- 90,00 Euro (IVA inclusa) per i modelli 7 x 30 della serie [Navigator](#).

N.B. dal 01/12/2023 le nuove tariffe sono:

- 169,00 Euro (IVA inclusa) per tutti i modelli 7 x 50 della serie [Commander](#) e [Navigator](#).
- 109,00 Euro (IVA inclusa) per i modelli 7 x 30 della serie [Navigator](#).

Nel caso hai bisogno di assistenza, esattamente come avviene per qualsiasi prodotto distribuito da Marine Pan Service, puoi seguire le seguenti istruzioni:

[Assistenza - Marine Pan Service](#)

Tuttavia nel caso di un [binocolo STEINER](#), non saranno i nostri tecnici ad operare, ma è strettamente richiesto l'intervento dei maestri della [STEINER](#). Quindi il binocolo sarà inviato da noi in Germania ed i prezzi suddetti sono inclusi di tutti i costi di trasporto necessari.

Dobbiamo necessariamente segnalare che tutta la procedura ha bisogno di diverse settimane per essere completata. Quindi sarai accorto nel non inviare in revisione un [binocolo STEINER](#) prima delle tue vacanze, ma ti adopererai al termine della stagione o comunque in un periodo dove non utilizzerai il [binocolo](#).



STEINER 
Nothing Escapes You



Se tutto invecchia STEINER lo fa in modo diverso

In [STEINER](#) il tuo [binocolo](#) in assistenza sarà trattato da maestri d'arte e quando riceverai il [binocolo](#) revisionato, questo apparirà ai tuoi occhi come nuovo.

Tendenzialmente anche un [binocolo](#) con più di 30 anni, può essere revisionato. Nel caso invece il tuo [binocolo](#) non possa essere revisionato, per mancanza di specifiche parti o perchè ha subito delle lesioni importanti, [STEINER](#) ti offrirà un nuovo [binocolo](#) con uno sconto del 20% dal listino.

Un [binocolo STEINER](#) lo usi per tutta la vita e lo tramandi alle generazioni successive...

Voci correlate

- Prodotti: STEINER
- MPS News: STEINER sceglie Marine Pan Service
- Prodotto: Commander 7x50