

# Handrail



Se una barca non ha un tendalino, i problemi possono essere causati da gabbiani sul corrimano di prua o di poppa che diventano infatti il punto più alto della barca e di conseguenza, una nuova zona di controllo.

**StopGull® Handrail** ostacola il loro protocollo d'ingresso sui corrimano ed evitando così che questi uccelli si inoltrino successivamente nelle parti basse della barca.

Lo **Stopgull® Handrail** ha un'elevata versatilità e flessibilità e può adattarsi a tutti i tipi di corrimano di forma e diametro. E' realizzato in tessuto acrilico ed il package è completo di due foderi ognuno lungo 100 cm. I foderi si fissano al corrimano facendo passare una corda elastica attraverso degli appositi occhielli. Tutti i componenti sono stati sottoposti ad un trattamento preservante l'azione dei raggi UV e dell'ambiente marino, inoltre il fodero è lavorato con un prodotto anti-muffa in grado di tenere lontano anche gli acari.

Non è necessario rimuoverlo durante la navigazione perchè l'unità girevole non si usura e non fa rumore.

## Dotazioni

Viene fornito completo di due foderi ognuno lungo 100 cm e corda elastica per il serraggio.



StopGull Handrail - 2 Foderi Corrimano da 100 cm

84,00 €

